

Härte Umrechnungstabelle

| N / mm ² | HV | HB | HRC |
|---------------------|-----|-----|------|
| 320 | 100 | 95 | |
| 350 | 110 | 105 | |
| 385 | 120 | 114 | |
| 415 | 130 | 124 | |
| 450 | 140 | 133 | |
| 480 | 150 | 143 | |
| 510 | 160 | 152 | |
| 545 | 170 | 162 | |
| 575 | 180 | 171 | |
| 610 | 190 | 181 | |
| 640 | 200 | 190 | |
| 675 | 210 | 200 | |
| 705 | 220 | 209 | |
| 740 | 230 | 219 | |
| 770 | 240 | 228 | 20,3 |
| 800 | 250 | 238 | 22,2 |
| 835 | 260 | 247 | 24 |
| 865 | 270 | 257 | 25,6 |
| 900 | 280 | 266 | 27,1 |
| 930 | 290 | 276 | 28,5 |
| 965 | 300 | 285 | 29,8 |
| 995 | 310 | 295 | 31 |
| 1030 | 320 | 304 | 32,2 |
| 1060 | 330 | 314 | 33,3 |
| 1095 | 340 | 323 | 34,4 |
| 1125 | 350 | 333 | 35,5 |
| 1155 | 360 | 342 | 36,6 |
| 1190 | 370 | 352 | 37,7 |
| 1220 | 380 | 361 | 38,8 |
| 1255 | 390 | 371 | 39,8 |
| 1290 | 400 | 380 | 40,8 |
| 1320 | 410 | 390 | 41,8 |
| 1350 | 420 | 399 | 42,7 |
| 1385 | 430 | 409 | 43,6 |
| 1420 | 440 | 418 | 44,5 |
| 1455 | 450 | 428 | 45,3 |
| 1485 | 460 | 437 | 46,1 |
| 1520 | 470 | 447 | 46,9 |
| 1555 | 480 | 456 | 47,7 |
| 1595 | 490 | 466 | 48,4 |

Härte Umrechnungstabelle

| N / mm² | HV | HB | HRc |
|---------------------------|-----------|-----------|------------|
| 1630 | 500 | 475 | 49,1 |
| 1665 | 510 | 485 | 49,8 |
| 1700 | 520 | 494 | 50,5 |
| 1740 | 530 | 504 | 51,1 |
| 1775 | 540 | 513 | 51,7 |
| 1810 | 550 | 523 | 52,3 |
| 1845 | 560 | 532 | 53 |
| 1880 | 570 | 542 | 53,6 |
| 1920 | 580 | 551 | 54,1 |
| 1955 | 590 | 561 | 54,7 |
| 1995 | 600 | 570 | 55,2 |
| 2030 | 610 | 580 | 55,7 |
| 2070 | 620 | 589 | 56,3 |
| 2105 | 630 | 599 | 56,8 |
| 2145 | 640 | 608 | 57,3 |
| 2180 | 650 | 618 | 57,8 |
| 2200 | 660 | 620 | 58,3 |